SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Versión	Código	Fecha
001	SIG-ANX-18	15/04/2020

1. PRODUCTO QUÍMICO E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA



4 4 5 1 1 1 1	[
1.1 Nombre del	Acatilana
producto	Acetileno
1.2 Otros medios de	C ₂ H _{2 /} Válvula CGA 510
identificación	O21 12/ Valvula OGA 310
400 1	COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES
1.3 Datos sobre el	CRYOLIMER
proveedor	
•	SAS
Dirección	Calle 13 No 68D-76 Bogotá
Teléfono	(1) 7047895, 3219003868
Correo Electrónico	cryolimersas@gmail.com
1.4 Número de	3219003963-3219003868-3102526456
teléfono para	lunes a viernes 7:00 am a 5:30 pm sábado 7:00 am a
emergencias	1:00 pm
CDIDCIÓN	

2. DESCRIPCIÓN

El acetileno es un incoloro e inflamable, más ligero que el aire, que se obtiene a partir de compuestos orgánicos, especialmente por reacción del carburo de calcio con agua; se emplea principalmente en la soldadura y talla de metales y en la fabricación de plásticos.

El acetileno arde al aire con una llama caliente y brillante por lo que era conocido y utilizado como fuente de iluminación.

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Gaseoso
Incoloro
Sin olor a pequeñas concentraciones Parecido al ajo
-82.2°C (116.°F)
-°75C (-103°F)
-18°C
2.4% (v) / 83% (v)
-18°C
325°C
No disponible
No Aplicable
No Aplicable
1.185 g/l
No Aplicable
20°C
No disponible
0.899 (aire =1)
No disponible

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	1 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA

FICHA	TÉC	NICA
ACE	TILE	NO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Versión	Código	Fecha
001	SIG-ANX-18	15/04/2020

4. ESPECIFICACIONES

4.1 Concentración de O2	Mínimo 99.5
4.2 Presión	250 a 300 psi
4.3 Envase	Cilindro de color rojo cereza, de acuerdo a lo establecido por la Norma Técnica Colombiana NTC 1672 En condiciones adecuadas para su uso (limpio, en buen estado rotulado)
4.4 Válvula	CGA 510
4.5 Etiquetado	Etiquetas aprobadas de acuerdo con la norma SGA vigente (Decreto 1496 de 2018)
4.6 Termoencogible	N/A. Para el caso del Acetileno se utiliza un tapón plástico, con cierre de rosca.

5. APLICACIONES

5.1 Industria metalmecánica	Soldadura oxiacetilénica. Oxicorte. Procesamiento de metales
5.2 Otros Usos	Fabricación de botellas de vidrio
	Procesos químicos.

SOLDADURA OXIACETILÉNICA		
Principio	Este proceso de soldadura consiste en una llama de alta temperatura producida por la combustión de acetileno con oxígeno, dirigida por un soplete, el intenso calor de la llama (3480 °C aproximadamente) funde la superficie del metal base para formar el charco de soldadura, se añade metal de aporte para llenar las separaciones o las ranuras. A medida que la llama se desplaza a lo largo de la unión, el metal base fundido y el metal de aporte se solidifican para producir el trabajo de soldado	
Metales a soldar	La mayoría de metales comunes	
Espesor del metal	Hasta ¼ de pulgada	
Posiciones para soldar	Puede usarse en todas las posiciones	
	El equipo es portátil y muy versátil	
Ventajas	No es un proceso muy costoso	
	El charco de soldadura es visible para el soldador	
Limitaciones	Es uno de los procesos más lentos debido a la transferencia de calor y a la temperatura	
Apariencia del trabajo soldado	La calidad del trabajo realizado con oxiacetileno puede igualar a la calidad del metal base, siempre y cuando se use un metal de aporte adecuado, llama bien regulada, el fundente correcto y la habilidad del soldador. Se obtiene penetración uniforme y bordes uniformes en el cordón de soldadura.	

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	2 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA

SISTEMA INTEGRADO			E GESTIÓN
	Versión	Código	Fecha
	001	SIG-ANX-18	15/04/2020

METALES BASE SOLDABLES POR SOLDADURA OXIACETILÉNICA				
METAL BASE METAL APORTE		LLAMA	FUNDENTE	
Aluminio	Emparejable con el metal base	Ligeramente reductora	Fundente de aluminio	
Latón	Latón de la marina	Ligeramente oxidante	Fundente de bórax	
Bronce	Hojalata de cobre	Ligeramente oxidante	Fundente de bórax	
Cobre	Cobre	Neutral	Ninguno	
Cuproníquel	Cuproníquiel	Reductora	Ninguno	
Inconel	Emparejable con el metal base	Ligeramente reductora	Fundente de fluoruro	
Hierro fundido	Hierro fundido	Neutral	Fundente de bórax	
Hierro forjado	Acero	Neutral	Ninguno	
Plomo	Plomo	Ligeramente reductora	Ninguno	
Monel	Emparejable con el metal base	Ligeramente reductora	Fundente de monel	
Níquel	Níquel	Ligeramente reductora	Ninguno	
Plata-níquel	Plata-níquel	Reductora	Ninguno	
Acero baja aleación	Acero	Ligeramente reductora	Ninguno	
Acero, carbono alto	Acero	Reductora	Ninguno	
Acero, carbono bajo	Acero	Neutral	Ninguno	
Acero, carbono mediano	Acero	Ligeramente reductora	Ninguno	
Acero, inoxidable	Emparejable con el metal base	Ligeramente reductora	Fundente de aluminio	

OXICORTE		
Principio	El corte con oxiacetileno, llamado a veces oxicorte, se utiliza solo para cortar metales ferrosos. El oxígeno de alta pureza produce la oxidación y combustión del hierro contenido en el acero al carbono. por lo tanto, el proceso de oxicorte se utiliza para cortar y ranurar acero de bajo carbono y baja aleación que a altas temperaturas se oxiden rápidamente en presencia de oxígeno puro	
Metales a cortar	Acero de bajo carbono y baja aleación, metales ferrosos.	
Espesor del metal	Se puede cortar casi cualquier espesor cambiando la boquilla del equipo de acuerdo con el espesor del metal.	
Ventajas	El equipo es portátil y muy versátil. No es un proceso muy costoso. Conveniente para el rango medio y alto de espesores.	
Limitaciones	Es uno de los procesos más lentos debido a la transferencia de calor y a la temperatura. Baja calidad de corte debajo de 5 mm. de espesor Por el gran aporte térmico el calor afecta una zona amplia	

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	3 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Versión	Código	Fecha
001	SIG-ANX-18	15/04/2020

OTROS PROCESOS CON LLAMA		
Modificación de las propiedades del acero	Al calentar un acero por encima de 723 °C se produce una modificación de sus propiedades debida a un cambio estructural. Los átomos de carbono se desprenden de los cristales de carburo de hierro y se distribuyen uniformemente entre todos los cristales, al mismo tiempo se modifica la forma de la retícula cristalina que se hace cúbica centrada en las caras con 14 iones hierro, esta textura se denomina austenita.	
Reconversión por enfriamiento lento	Si el enfriamiento es lento vuelve a formarse la estructura primitiva.	
Reconversión por enfriamiento rápido o temple del acero	Se denomina temple a la austenización, es decir, a calentar el acero a la temperatura de temple y enfriarlo luego con rapidez, por medio del temple se consiguen durezas que dependen del contenido de carbono	
Temple del aluminio	Algunas aleaciones de aluminio pueden someterse a tratamiento térmico para aumentar su resistencia mediante el proceso de temple.	
Revenido	Es calentar a temperaturas menores una pieza templada y a continuación enfriarla. Con este proceso se pierde la mayor parte de la fragilidad y también parte de la dureza, aumentando la tenacidad.	
Recocido	Es calentar una pieza hasta una temperatura determinada y mantenerla en esta temperatura enfriándola lentamente, de esta forma de eliminan las tensiones internas y las solidificaciones de la textura no deseadas.	
Bonificado	Es un tratamiento térmico para conseguir mayor tenacidad con una determinada resistencia a la tracción mediante el templado y posterior revenido a altas temperaturas (500 a 650 °C).	
Enderezado con llama	La aplicación de calor localizado y el enfriamiento controlado se emplea para devolver su forma a piezas o conjuntos que han sido alterados, principalmente por efectos de una soldadura o con el fin de lograr ciertas formas o variaciones de las piezas en tratamiento.	
Conformación en caliente	Se aplica calor localizado en la pieza a conformar y luego se le da forma aplicando una fuerza externa.	
Limpieza con llama	Prepara las superficies para procesos retirando restos de óxidos o pinturas.	
Precalentamiento	Para la soldadura de algunas aleaciones de acero, de grandes espesores, se requiere un calentamiento previo para evitar la aparición de grietas de temple.	
Acabado de la soldadura	Eliminación de tensiones posterior a la soldadura. Extracción con llama: retira ciertas impurezas de la superficie y se usa para corregir defectos de soldadura.	

6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

6.1 Clasificación de la sustancia o mezcla	Advertencia 2.6: Peligros físicos: Gas extremadamente inflamable, Gas a presión Peligros para la salud: No Aplicable Peligros para el medioambiente: No Aplicable
6.2 Elementos de las etiquetas del SGA, incluidos los consejos de prudencia Inhalación	GASES A PRESIÓN GASES INFLAMABLES "Peligro" INDICACIONES DE PELIGRO H220: gas extremadamente inflamable H231: puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas. H280: contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Ohsa-h01: puede desplazar el oxígeno y causar asfixia rápida. Cga-hg04: puede formar mezclas explosivas con el aire.

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	4 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
Versión	Código	Fecha
001	SIG-ANX-18	15/04/2020

,
CONSEJOS DE PRUDENCIA
P210: mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto,
superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar, del
calor, de llamas al descubierto, de chispas, de superficies
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
calientes.
P271+p403: utilizar y almacenar solo en exteriores o en lugares
bien ventilados.
P377: fuga de gas inflamado: no apagar las llamas del gas si no
puede hacerse sin riesgo.
Gas a alta presión, Puede causar asfixia rápida, Extremadamente
inflamable, Puede formar mezclas explosivas con el aire, Existe
riesgo de ignición inmediata y de explosión en mezclas con aire
en concentraciones que excedan al límite, inferior de
inflamabilidad (LEL), Las concentraciones altas que pueden
causar asfixia son inflamables y no se aconseja permanecer
expuesto a ellas, Evitar inhalación de gases, Puede ser necesario
el uso de un equipo de respiración autónomo.

7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

	 Antes del uso: Mover los cilindros utilizando un carro porta cilindros o montacargas. No hacerlos rodar ni arrastrarlos en posición horizontal. Evitar que se caigan o golpeen violentamente uno contra otro o con otras superficies. No se deben transportar en espacios cerrados como, por ejemplo, el baúl de un automóvil, camioneta o van. Para descargarlos, usar un rodillo de caucho.
7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar una manipulación segura	 Durante su uso: No calentar el cilindro para acelerar la descarga del producto. Usar una válvula de contención o anti retorno en la línea de descarga para prevenir un contraflujo peligroso al sistema. Usar un regulador para reducir la presión al conectar el cilindro a tuberías o sistemas de baja presión (<200 bar – 3.000 psi). Jamás descargar el contenido del cilindro hacia las personas, equipos, fuentes de ignición, material incompatible o a la atmósfera.
	 Después del uso: Cerrar la válvula principal del cilindro. Marcar los cilindros vacíos con una etiqueta que diga "VACIO". Los cilindros deben ser devueltos al proveedor con el protector de válvula o la tapa. No deben reutilizarse cilindros que presenten fugas, daños por corrosión o que hayan sido expuestos al fuego o a un arco eléctrico. En estos casos, notificar al proveedor para recibir instrucciones.
7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluido cualesquiera incompatibilidades	El área de almacenamiento debe estar delimitada, con el fin de evitar el paso de personal no autorizado. Los cilindros no deben obstruir las salidas o áreas de tránsito. Mantenga los cilindros asegurados mientras se encuentren almacenados. Separe e identifique los cilindros llenos y vacíos.

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	5 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA

,	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
FICHA TÉCNICA	Versión	Código	Fecha
ACETILENO	001	SIG-ANX-18	15/04/2020

Para esto, usar el sistema de inventario "primero en llegar,
primero en salir" con el fin de prevenir que los cilindros llenos
sean almacenados por un largo período de tiempo.
Almacenar los cilindros en posición vertical
Proteja los cilindros de golpes o del contacto con sustancias
químicas.
No permita que la temperatura de almacenamiento sobrepase los
50 ℃.
El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado
(por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles, etc).
Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de
un circuito eléctrico
Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura
eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben
utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el acumulador sea
quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas
o mecánicas

8. DETECIÓN DE ESCAPES Y FUGAS

Los escapes en cilindros pueden detectarse aplicando solución jabonosa en acoples, válvula y látigos y si existe una fuga se formarán burbujas y pueden instalarse equipos detectores de fugas

9. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍA Y EQUIPO

Material de Cilindros Acero al carbón	
Material de tubería, equipos y accesorios Material de tubería, equipos y accesorios Material de tubería, equipos y accesorios Material de tubería, equipos y alto contenido de cobre. Buen comportamiento con aluminio, aceros al carbono inoxidables. No se recomienda el uso de accesorios o empaques goma nitrilo, viton o silicona.	
Acoples	Los acoples y accesorios deben estar diseñados para acetileno, para válvula CGA 510. No deben usarse adaptadores.
Presión	Los cilindros, equipos y accesorios deben estar diseñados para alta presión.

10. DESCRIPCIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULAS

Cilindros	Los cilindros de acetileno son cilindros de acero al carbón, de baja presión, con soldadura y en su interior contiene una masa porosa, en la cual se absorbe acetona que es el agente que disuelve el acetileno.		
	Válvula CGA 510		
Válvulas			

11. REGUALDORES Y ACCESORIOS

Reguladores	Los reguladores reducen la presión de un gas o un líquid	0
Reguladores	procedentes de una fuente, como un cilindro o termo, par	a

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	6 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA


,	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
FICHA TÉCNICA	Versión	Código	Fecha
ACETILENO	001	SIG-ANX-18	15/04/2020

	adecuarla al valor requerido por un dispositivo como podría ser un equipo de soldadura La selección del regulador debe considerar la presión de salida del gas, la presión y flujo, la precisión y las características propias del proceso en el que se va a aplicar el gas Existen reguladores de una y dos etapas, de baja y alta presión, con y sin flujometro de acuerdo con la aplicación específica.
Dispositivos de seguridad	En los equipos de oxicorte y soldadura oxiacetilénica deben instalarse dispositivos de seguridad para disminuir el riesgo de retroceso de la llama, los más comunes son las válvulas unidireccionales y los bloqueadores de retroceso. Las válvulas unidireccionales deben instalarse tanto en la conexión del gas combustible como en la de oxígeno, estas válvulas impiden el flujo inverso del gas. Los bloqueadores de retroceso detienen la llama en caso de retroceso e impiden el flujo inverso del gas
Accesorios	Los acoples y otros accesorios deben ser específicos para acetileno

12. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

12.1 Número ONU	UN 1001	
12.2 Denominación oficial de transporte de Naciones Unidad	Acetileno disuelto	
12.3 Clase(s) relativas al transporte	2 GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE 2 Etiqueta de transporte	
	"Los cilindros utilizados para el acetileno deben ester llanos de una	
12.4 Grupo de embalaje / envasado si se aplica	"Los cilindros utilizados para el acetileno deben estar llenos de una masa porosa homogénea y monolítica, y contener una cantidad adecuada de acetona o de otro disolvente igualmente apropiado. Los cilindros y recipientes de presión cerrados con válvula, deben estar provistos de tapas protectoras de la válvula o llevar bandas o anillos para prevenir que la válvula sea dañada o activada durante el transporte. Si no es posible proteger las válvulas o racores de los cilindros mediante bandas o anillos estos cilindros deben estar convenientemente embalados en embalajes sólidos que protejan debidamente las válvulas y racores. No está permitida la interconexión de varios cilindros" según NTC 4702-2 numeral 3.7.1	
12.5 Riesgos ambientales	No disponible	
12.6 Precauciones espaciales para el usuario	Los cilindros se deben transportar en una posición segura, en un vehículo bien ventilado. El transporte de cilindros de gas comprimido en automóviles o en vehículos cerrados presenta serios riesgos de seguridad y debe ser descartado	
12.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II de MARPOL 73/78 y al código IBC	No aplicable	

13. PREPARACIÓN COMERCIAL



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			
Versión	Código	Fecha	
001	SIG-ANX-18	15/04/2020	

El acetileno se obtiene a partir de una reacción química en un generador entre el carburo de calcio (CaC₂) y el agua (H₂O), en la que se forma un gas rico en acetileno con algunas impurezas y subproductos, a continuación, se pasa al tanque de lavado en donde se inicia la purificación del acetileno, para a un tanque cilindro y a un purificador, finalmente es comprimido y envasado en cilindros.

14. GESTIÓN DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Modificaciones
001	3/04/2020	Implementación del documento de acuerdo a los criterios del SGA, Sexta edición revisada marzo 2020.

La información suministrada en esta hoja informativa fue obtenida de fuentes que el Proveedor considera confiables y se ofrece con propósitos de información exclusivamente. Ninguna garantía se da sobre el resultado de la aplicación de la información suministrada. Esta información no exime al usuario de su responsabilidad en cualquier fase de la manipulación del producto. Prevalece sobre los datos aquí contenidos lo dispuesto por los reglamentos gubernamentales existentes

Líder SG SST	Gerente Administrativo	Gerente General	8 de 8
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	PÁGINA